


Pulzný Oximeter



Návod

verzia 2.0

Pulzný Oximeter AB-88

Vlastnosti:

1. Indikátor životnosti batérie
2. Automatické vypnutie po 8 sekundách nečinnosti
3. Malý, ľahký a ľahko prenosný

Popis funkcií tlačidla: v pohotovostnom režime spustíte zariadenie stlačením tlačidla, opätovným stlačením tlačidla prepnete režim zobrazenia.

Δ Upozornenie Δ:

Obrázok prístroja je určený len pre ilustračné účely.

Nastavenie:


Stlačte tlačidlo štart (> 3s) do nastavenia parametrov, ako menu 1:

1. v menu 1 krátkym stlačením (< 1s) prepnete smer používateľského rozhrania a dlhým stlačením vstúpite do režimu nastavenia kyslíka v krvi (> 3s)
2. položte prst do testovacej polohy oximetra a ten automaticky otestuje a zobrazí výsledky

Δ Upozornenie Δ

- **používanie zariadení vonku alebo pri silnom svetle; prosím nastavte jas obrazovky na vyššiu úroveň pre správne pozorovanie**
- **pre dlhodobé používanie je lepšie zvoliť nižší jas, aby sa šetrila batéria**

V menu 2, kde je „+“, signál sa zobrazuje v „nastavení alm“ stlačte tlačidlo (> 3s) a vstúpte do menu, stlačte tlačidlo (< 1s) vyberte položku a potom stlačte tlačidlo (> 3s) pre nastavenie dát. Vyberte „+“ alebo „-“ na zvýšenie alebo zníženie hodnôt.



TFT Display Modes:



Návod na použitie

1. Do zariadenia vložte 2x batériu AAA
2. Vložte prst do gumeného otvoru oximetra
3. Spustíte stlačením tlačidla na prednom paneli
4. Netraсте prstom ani nehybte telom pokiaľ oximeter pracuje
5. Stlačte tlačidlo, ak chcete zmeniť smer zobrazenia
6. Prečítajte si príslušnú hodnotu z obrazovky
7. Zariadenie sa automaticky vypne po 8 sek., ak je prst mimo zariadenia

Pri vložení prsta do oximetra musí povrch nechtu smerovať nahor.

Vyhlasenie: Pred každým testom použite na čistenie gumený lieh. Pred a po teste očistite testovaný prst alkoholom. (Guma vo vnútri oximetra neobsahuje toxíny, nepoškodzuje a neprináša vedľajšie účinky, ako alergia na pokožke).

Instalácia šnúrky na zápästie

1. Tenký koniec šnúrky prevlečte cez otvor.
2. Hrúbši koniec šnúrky prevlečte cez jej tenkú koncovú časť a utiahnite.

Príslušenstvo

- 1x užívateľský manuál
- 1x šnúrka na zápästie
- 1x QC PASS

Podrobný popis funkcií produktu


1. Typ displeja: TFT displej
2. SpO2: Rozsah merania: 70%~99%
Presnosť: ± 2% v rozmedzí od 80% ~ 99%;
± 3% v rozmedzí od 70% ~ 79%;
Pod 70% bez výsledku
Odchýlka: ± 1%
3. Pulz: Rozsah merania: 30 BPM ~ 240 BPM
Presnosť: ± 1 BPM alebo ± 1%
4. Sila: 2x AAA 1.5V, alkalické batérie
5. Spotreba energie: pod 30 mA
6. Automatické vypnutie: zariadenie sa vypne po 8 sekundách, ak v ňom nie je prst
7. Prevádzkové prostredie:
Teplota: 5°C ~ 40°C
Vlhkosť: 15% ~ 80%
Atmosférický tlak: 70 kPa ~ 106 kPa
Preprava, skladovanie:
Teplota: -10°C ~ 55°C
Vlhkosť: ≤ 95%
Atmosférický tlak: 50 kPa ~ 106 kPa, nekorozívne a dobre vetrané prostredie.

Schéma princípu činnosti



1. príjem infračerveného žiarenia
2. prenos infračerveného žiarenia

Pulzný Oximeter



Návod

verzia 2.0

Pulzný Oximeter AB-88

Vlastnosti:

1. Indikátor životnosti batérie
2. Automatické vypnutie po 8 sekundách nečinnosti
3. Malý, ľahký a ľahko prenosný

Popis funkcií tlačidla: v pohotovostnom režime spustíte zariadenie stlačením tlačidla, opätovným stlačením tlačidla prepnete režim zobrazenia.

Δ Upozornenie Δ:

Obrázok prístroja je určený len pre ilustračné účely.

Nastavenie:


Stlačte tlačidlo štart (> 3s) do nastavenia parametrov, ako menu 1:

1. v menu 1 krátkym stlačením (< 1s) prepnete smer používateľského rozhrania a dlhým stlačením vstúpite do režimu nastavenia kyslíka v krvi (> 3s)
2. položte prst do testovacej polohy oximetra a ten automaticky otestuje a zobrazí výsledky

Δ Upozornenie Δ

- **používanie zariadení vonku alebo pri silnom svetle; prosím nastavte jas obrazovky na vyššiu úroveň pre správne pozorovanie**
- **pre dlhodobé používanie je lepšie zvoliť nižší jas, aby sa šetrila batéria**

V menu 2, kde je „+“, signál sa zobrazuje v „nastavení alm“ stlačte tlačidlo (> 3s) a vstúpte do menu, stlačte tlačidlo (< 1s) vyberte položku a potom stlačte tlačidlo (> 3s) pre nastavenie dát. Vyberte „+“ alebo „-“ na zvýšenie alebo zníženie hodnôt.



TFT Display Modes:



Návod na použitie

1. Do zariadenia vložte 2x batériu AAA
2. Vložte prst do gumeného otvoru oximetra
3. Spustíte stlačením tlačidla na prednom paneli
4. Netraсте prstom ani nehybte telom pokiaľ oximeter pracuje
5. Stlačte tlačidlo, ak chcete zmeniť smer zobrazenia
6. Prečítajte si príslušnú hodnotu z obrazovky
7. Zariadenie sa automaticky vypne po 8 sek., ak je prst mimo zariadenia

Pri vložení prsta do oximetra musí povrch nechtu smerovať nahor.

Vyhlasenie: Pred každým testom použite na čistenie gumený lieh. Pred a po teste očistite testovaný prst alkoholom. (Guma vo vnútri oximetra neobsahuje toxíny, nepoškodzuje a neprináša vedľajšie účinky, ako alergia na pokožke).

Instalácia šnúrky na zápästie

1. Tenký koniec šnúrky prevlečte cez otvor.
2. Hrúbši koniec šnúrky prevlečte cez jej tenkú koncovú časť a utiahnite.

Príslušenstvo

- 1x užívateľský manuál
- 1x šnúrka na zápästie
- 1x QC PASS

Podrobný popis funkcií produktu


1. Typ displeja: TFT displej
2. SpO2: Rozsah merania: 70%~99%
Presnosť: ± 2% v rozmedzí od 80% ~ 99%;
± 3% v rozmedzí od 70% ~ 79%;
Pod 70% bez výsledku
Odchýlka: ± 1%
3. Pulz: Rozsah merania: 30 BPM ~ 240 BPM
Presnosť: ± 1 BPM alebo ± 1%
4. Sila: 2x AAA 1.5V, alkalické batérie
5. Spotreba energie: pod 30 mA
6. Automatické vypnutie: zariadenie sa vypne po 8 sekundách, ak v ňom nie je prst
7. Prevádzkové prostredie:
Teplota: 5°C ~ 40°C
Vlhkosť: 15% ~ 80%
Atmosférický tlak: 70 kPa ~ 106 kPa
Preprava, skladovanie:
Teplota: -10°C ~ 55°C
Vlhkosť: ≤ 95%
Atmosférický tlak: 50 kPa ~ 106 kPa, nekorozívne a dobre vetrané prostredie.

Schéma princípu činnosti



1. príjem infračerveného žiarenia
2. prenos infračerveného žiarenia

Pulzný Oximeter



Návod

verzia 2.0

Pulzný Oximeter AB-88

Vlastnosti:

1. Indikátor životnosti batérie
2. Automatické vypnutie po 8 sekundách nečinnosti
3. Malý, ľahký a ľahko prenosný

Popis funkcií tlačidla: v pohotovostnom režime spustíte zariadenie stlačením tlačidla, opätovným stlačením tlačidla prepnete režim zobrazenia.

Δ Upozornenie Δ:

Obrázok prístroja je určený len pre ilustračné účely.

Nastavenie:


Stlačte tlačidlo štart (> 3s) do nastavenia parametrov, ako menu 1:

1. v menu 1 krátkym stlačením (< 1s) prepnete smer používateľského rozhrania a dlhým stlačením vstúpite do režimu nastavenia kyslíka v krvi (> 3s)
2. položte prst do testovacej polohy oximetra a ten automaticky otestuje a zobrazí výsledky

Δ Upozornenie Δ

- **používanie zariadení vonku alebo pri silnom svetle; prosím nastavte jas obrazovky na vyššiu úroveň pre správne pozorovanie**
- **pre dlhodobé používanie je lepšie zvoliť nižší jas, aby sa šetrila batéria**

V menu 2, kde je „+“, signál sa zobrazuje v „nastavení alm“ stlačte tlačidlo (> 3s) a vstúpte do menu, stlačte tlačidlo (< 1s) vyberte položku a potom stlačte tlačidlo (> 3s) pre nastavenie dát. Vyberte „+“ alebo „-“ na zvýšenie alebo zníženie hodnôt.



TFT Display Modes:



Návod na použitie

1. Do zariadenia vložte 2x batériu AAA
2. Vložte prst do gumeného otvoru oximetra
3. Spustíte stlačením tlačidla na prednom paneli
4. Netraсте prstom ani nehybte telom pokiaľ oximeter pracuje
5. Stlačte tlačidlo, ak chcete zmeniť smer zobrazenia
6. Prečítajte si príslušnú hodnotu z obrazovky
7. Zariadenie sa automaticky vypne po 8 sek., ak je prst mimo zariadenia

Pri vložení prsta do oximetra musí povrch nechtu smerovať nahor.

Vyhlasenie: Pred každým testom použite na čistenie gumený lieh. Pred a po teste očistite testovaný prst alkoholom. (Guma vo vnútri oximetra neobsahuje toxíny, nepoškodzuje a neprináša vedľajšie účinky, ako alergia na pokožke).

Instalácia šnúrky na zápästie

1. Tenký koniec šnúrky prevlečte cez otvor.
2. Hrúbši koniec šnúrky prevlečte cez jej tenkú koncovú časť a utiahnite.

Príslušenstvo

- 1x užívateľský manuál
- 1x šnúrka na zápästie
- 1x QC PASS

Podrobný popis funkcií produktu

1. Typ displeja: TFT displej
2. SpO2: Rozsah merania: 70%~99%
Presnosť: ± 2% v rozmedzí od 80% ~ 99%;
± 3% v rozmedzí od 70% ~ 79%;
Pod 70% bez výsledku
Odchýlka: ± 1%
3. Pulz: Rozsah merania: 30 BPM ~ 240 BPM
Presnosť: ± 1 BPM alebo ± 1%
4. Sila: 2x AAA 1.5V, alkalické batérie
5. Spotreba energie: pod 30 mA
6. Automatické vypnutie: zariadenie sa vypne po 8 sekundách, ak v ňom nie je prst
7. Prevádzkové prostredie:
Teplota: 5°C ~ 40°C
Vlhkosť: 15% ~ 80%
Atmosférický tlak: 70 kPa ~ 106 kPa
Preprava, skladovanie:
Teplota: -10°C ~ 55°C
Vlhkosť: ≤ 95%
Atmosférický tlak: 50 kPa ~ 106 kPa, nekorozívne a dobre vetrané prostredie.

Schéma princípu činnosti



1. príjem infračerveného žiarenia
2. prenos infračerveného žiarenia